

2018-08-22 12:46

Offboard Diagnostic Information System Service: Patch 4.4.10 Fonctionnalité principale: 69.0.60

Constat de diagnostic (Court)

Identifiant constat:

Numéro de châssis (automatique):

Type: 17 - Touran 2011 &gt;

Numéro de concessionnaire/contrat: 02430

Démarrage du diagnostic: 2018-08-22 14:42

Fin du diagnostic: 2018-08-22 14:46

Temps requis (UT): 12

Enregistrements d'événements: 8

Numéro de test de système 1 (E)

Numéro de test de système 2 (C)

Type VCI: VAS 6154 ({0}) (5116997)

Marque DIB GFS: V

Version DIB GFS: 2018.12.00

Langue DIB GFS: fr_FR

Version technique de l'Assistant de dépannage: 2.36.3

Version DIB de base: 2018.6.29.AutoGenerated

Langue DIB de base: es_ES, fr_FR, de_DE, en_GB

Informations générales

Session de diagnostic

Tests système (2)

Numéro de test de système: 1 (22)

Adresse: 0001 Nom du système: 01 - Electronique moteur Version de compte rendu: UDS/ISOTP (Événements: 2)

Identification:

Enregistrements d'événements:

Enregistrement d'événement

Numéro: P212700: Transmetteur 2 de position de l'accélérateur

Signal trop faible

Type d'erreur 2: passif/sporadique

Symptôme: 2815

Statut: 00100000

Conditions ambiantes standard:

Conditions ambiantes avancées:

Enregistrement d'événement

Numéro: P213800: Transmetteurs 1/2 de position de l'accélérateur

Signal non plausible

Type d'erreur 2: passif/sporadique

Symptôme: 4667

Statut: 00100000

Conditions ambiantes standard:

Conditions ambiantes avancées:

Adresse: 0002 Nom du système: 02 - Boîte DSG à double embrayage 6 vitesses 02E Version de compte rendu: KWP2000/TP20 (Événements: 1)

Adresse: 0003 Nom du système: 03 - ABS/EDS/ASR/ESP Marl 60 EC Version de compte rendu: KWP2000/TP20 (Événements: 0)

Adresse: 0008 Nom du système: 08 - Electronique de climatiseur/de chauffage (Climatronic) Version de compte rendu: UDS/ISOTP (Événements: 0)

Adresse: 0009 Nom du système: 09 - Calculateur de réseau de bord Version de compte rendu: KWP2000/TP20 (Événements: 0)

Adresse: 0010 Nom du système: 10 - Syst. aide stationnement II Version de compte rendu: UDS/ISOTP (Événements: 0)

Adresse: 0015 Nom du système: 15 - Sac gonflable Version de compte rendu: KWP2000/TP20 (Événements: 0)

Adresse: 0016 Nom du système: 16 - Electronique volant Version de compte rendu: UDS/ISOTP (Événements: 0)

Adresse: 0017 Nom du système: 17 - Porte-instruments Version de compte rendu: UDS/ISOTP (Événements: 0)

Adresse: 0018 Nom du système: 18 - Chauffage d'appoint/stationnaire Version de compte rendu: KWP2000/TP20 (Événements: 0)