



# LOCTITE® 3863 Circuit+™

Avril 2009

## DESCRIPTION DU PRODUIT

LOCTITE® 3863 Circuit+™ présente les caractéristiques suivantes:

<b>Technologie</b>	Base Solvant
<b>Aspect</b>	Pâte gris argent
<b>Polymérisation</b>	Air sec
<b>Application</b>	Produit de réparation des circuits de dégivrage

LOCTITE® 3863 Circuit+™ est un kit de réparation rapide et facile d'emploi pour la réparation des systèmes de dégivrage arrière de véhicules. Le produit présente une conductivité électrique élevée du fait de sa teneur important en argent métal dans sa composition.

## PROPRIETES DU PRODUIT LIQUIDE

Densité à 25 °C

0,965

## INFORMATIONS GENERALES

**L'utilisation de ce produit n'est pas recommandé dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres corps fortement oxydants.**

**Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en oeuvre de ce produit, consultez obligatoirement la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

## Recommandations de mise en oeuvre

1. Localiser la zone de coupure du circuit de dégivrage (multimètre électrique par ex.). La zone à réparer ne doit pas excéder 1 à 2 mm de long (risque de surchauffe). Les ruptures de circuit plus importantes ne doivent pas être réparées avec ce produit.
2. Déconnecter ensuite le circuit de son alimentation électrique avant de réparer.
3. Nettoyer la zone à réparer avec Loctite® 7063™.
4. Retirer le film protecteur du cache de masquage fourni. Après usage, le film protecteur peut être remis sur le cache de masquage.
5. Placer le cache de masquage sur la zone à réparer. Les encoches du cache de masquage devront être alignées avec les lignes de circuit à réparer. Bien presser le cache sur le vitrage.
6. Bien agiter alors le produit avant application.
7. Appliquer le produit sur les lignes à réparer masquées en partie par le cache à l'aide du pinceau fourni. Bien recouvrir de produit toute la zone qui doit être réparée. Laisser sécher 5 min. .
8. Au bout de 5 min. recommencer l'application. Appliquer au minimum 3 couches de produit.
9. Nettoyer le pinceau, bien refermer le flacon après usage.
10. Attendre au minimum 30 min. avant d'enlever le cache de masquage après la dernière application. Retirer

soigneusement.

11. Attendre 24 hrs minimum avant de reconnecter le circuit de dégivrage et de le faire fonctionner à nouveau.

## Ce document n'est pas une spécification du produit

Les données techniques contenues dans ce document sont à considérer comme des renseignements. Veuillez SVP prendre contact avec votre service qualité local pour toutes aide et recommandations sur les spécifications relatives à ce produit

## Stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec. Certaines informations de stockage peuvent être indiquées sur l'étiquetage de l'emballage.

**Température de stockage : 8 °C à 21 °C. Une température de stockage inférieure à 8 °C ou supérieure à 28 °C peut affecter les propriétés du produit.** Pour éviter de contaminer le produit, ne jamais remettre dans son contenant d'origine un produit sorti de son emballage. Henkel Corporation n'assume aucune responsabilité pour les produits stockés dans d'autres conditions que celles indiquées, ou pour des produits contaminés par une mauvaise utilisation. Pour obtenir des informations supplémentaires, contacter votre Service Technique local ou votre représentant local.

## Note

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.** La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

## Marque commerciale

LOCTITE est une marque de Henkel.

Référence 1.1



Henkel Americas  
+860.571.5100

Henkel Europe  
+49.89.320800.1800

Henkel France  
+33.1.64.17.70.00

**Pour plus d'informations ou pour nous contacter visiter notre site internet: [www.loctite.com](http://www.loctite.com)**